




Han-Quick Lock®





Han-Quick Lock®

Montageanleitung Han-Quick Lock®

Kabelmantel entfernen und Litzen abisolieren




Litzenleiter in Han-Quick Lock® Kontaktkammer einschieben und mit einem Schraubendreher das blaue Betätigungselement bis auf Anschlag eindrücken



Demontageanleitung Han-Quick Lock®

Schraubendreher unter 45° in die vorgesehene Öffnung des blauen Betätigungselements einführen und dieses aushebeln



Technische Kennwerte

Anschlussquerschnitt	0,5 – 2,5 mm ² AWG 20 – 14
Abisolierlänge	10 mm
Isolationswiderstand	> 10 ¹⁰ Ohm
Mechanische Lebensdauer	> 500 Steckzyklen
Schraubendreher	0,4 x 2,5 mm bzw. 0,5 x 3,0 mm

Weiteres Informationsmaterial und Animationsvideo finden Sie auf unserer Homepage: www.HARTING.com